

Clase 3

Método de mantenimiento de
baterías

- 1 Transformador de 9 Volts 1 Amper de continua.
- 2 puntas cocodrilo

Se debe cortar la ficha de conexión del transformador y soldar las puntas cocodrilo.

Luego se le aplican golpes de tensión a la batería que se desee, en intervalos de 3 o 4 segundos.

Esta técnica funciona ya que muchas baterías agotan por completo su tensión interna, por ende cuando se ponen a cargar con el equipo las mismas no se reconocen y por eso no cargan. Mediante este método podemos reactivar la batería, la cual debe ser probada para verificar su capacidad de retener carga.

